



M-982-02P

Číslo dielu: **M-982-02P**
 Popis produktu: IC TONE DETECTOR SPECIAL 22-DIP
 Stav RoHs: Bezolovnatý / V súlade RoHS
 listoch:

Výrobca / Značka: IXYS Integrated Circuits Division
 Odoslať z: Hong Kong
 Cesta zásielky: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS













[ODOŠLITE DOPYT](#)

Obrázok môže byť znázornením.
 Podrobnosti o produkte nájdete v technických údajoch.

Detaily produktu

Číslo dielu	M-982-02P	Výrobca	IXYS Integrated Circuits Division
popis	IC TONE DETECTOR SPECIAL 22-DIP	Stav voľného vodiča / RoHS	Bezolovnatý / V súlade RoHS
Dátový hárok			
Napätie - Napájanie	2.7 V ~ 5.5 V	Balík dodávateľov zariadení	22-DIP
séria	-	obal	Tube
Balík / puzdro	22-DIP (0.415", 10.50mm)	Prevádzková teplota	-40°C ~ 85°C
Počet obvodov	1	Typ montáže	Through Hole
Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL)	1 (Unlimited)	Stav voľného vodiča / RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Rozhranie	-	obsahuje	-
funkcie	Tone Detector	Detailný popis	Telecom IC Tone Detector 22-DIP
Prúd - dodávka	15mA		

Súvisiace produkty

 <p>M-960 výrobcovia: 3M popis: REPLACEMENT VISOR PIVOT KIT M-96 Stiahnuť ▼: M-960.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>M-976 výrobcovia: 3M popis: HEAD NECK AND SHOULDER COVER M-9 Stiahnuť ▼: M-976.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>M-984-02P výrobcovia: IXYS Integrated Circuits Division popis: IC TONE DETECTOR MONOLITH 14-DIP Stiahnuť ▼: M-984-02P.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>M-980-02P výrobcovia: IXYS Integrated Circuits Division popis: IC TONE DETECTOR GEN PURP 8-DIP Stiahnuť ▼: M-980-02P.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>M-982-02S výrobcovia: IXYS Integrated Circuits Division popis: IC TONE DETECTOR 20-SOIC</p> <p>RFQ</p>	 <p>M-984-02T výrobcovia: IXYS Integrated Circuits Division popis: IC TONE DETECTOR MONOLITH 16SOIC Stiahnuť ▼: M-984-02T.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>M-982-02T výrobcovia: IXYS Integrated Circuits Division popis: IC TONE DETECTOR 20-SOIC</p> <p>RFQ</p>	 <p>M-984-02S výrobcovia: IXYS Integrated Circuits Division popis: IC TONE DETECTOR MONOLITH 16SOIC Stiahnuť ▼: M-984-02S.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>M-972 výrobcovia: 3M popis: FLAME RESISTANT HEADGEAR COVER M Stiahnuť ▼: M-972.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>M-980-02T výrobcovia: IXYS Integrated Circuits Division popis: IC TONE DETECTOR 16SOIC Stiahnuť ▼: M-980-02T.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>M-980-02S výrobcovia: IXYS Integrated Circuits Division popis: IC TONE DETECTOR 3V/5V 16SOIC</p> <p>RFQ</p>	 <p>M-985 výrobcovia: 3M popis: EARMUFF ASSEMBLY M-985/37333 Stiahnuť ▼: M-985.pdf</p> <p>RFQ</p>

Súvisiace značky

IXYS Integrated Circuits Division M-982-02P
 Cena M-982-02P
 Datasheet M-982-02P PDF
 Sklad M-982-02P
 IXYS Integrated Circuits Division M-982-02P
 IXYS Integrated Circuits Division M-982-02P

Distribútor M-982-02P
 Obrázky M-982-02P
 M-982-02P Stiahnutie údajového listu
 Kúpte si M-982-02P
 Dodávateľ IXYS Integrated Circuits Division

Dodávateľ M-982-02P
 Obrázok M-982-02P
 Datasheet M-982-02P
 Kúpte si IXYS Integrated Circuits Division M-982-02P
 Distribútor IXYS Integrated Circuits Division