



MK9173-15CS08

Číslo dielu: **MK9173-15CS08**
 Popis produktu: IC PLL VIDEO GENLOCK 8-SOIC
 Stav RoHS: Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade
 listoch: MK9173-15CS08.pdf

Výrobca / Značka: IDT (Integrated Device Technology)
 Odoslať z: Hong Kong
 Cesta zásielky: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ODOŠLITE DOPYT >

Obrázok môže byť znázornením.
 Podrobnosti o produkte nájdete v technických údajoch.

Detaily produktu

Číslo dielu	MK9173-15CS08	Výrobca	IDT (Integrated Device Technology)
popis	IC PLL VIDEO GENLOCK 8-SOIC	Stav voľného vodiča / RoHS	Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade
Dátový hárok	MK9173-15CS08.pdf		
Napätie - Napájanie	4.75 V ~ 5.25 V	typ	PLL Clock Multiplier
Balík dodávateľov zariadení	8-SOIC	séria	-
Pomer - Vstup: Výstup	1:2	obal	Tube
Balík / puzdro	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	PLL	Yes
Výkon	Clock	Prevádzková teplota	0°C ~ 70°C
Počet obvodov	1	Typ montáže	Surface Mount
Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL)	1 (Unlimited)	Stav voľného vodiča / RoHS	Contains lead / RoHS non-compliant
vstup	Clock	Frekvencia - Max	37.5MHz
Delič / násobič	Yes/Yes	Diferenciál - Vstup: Výstup	No/No
Číslo základnej časti	MK9173-15		

Súvisiace produkty

<p>MK9P výrobcovia: HellermannTyton popis: MARK 9 PNEUMATIC Stiahnuť MK9P.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>MK9173-15CS08LF výrobcovia: IDT (Integrated Device Technology) popis: IC PLL VIDEO GENLOCK 8-SOIC Stiahnuť MK9173-15CS08LF.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>MK9BLADEKIT výrobcovia: HellermannTyton popis: SERVICE KIT FOR THE MK9 TOOL Stiahnuť MK9BLADEKIT.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>MK9-221 výrobcovia: HellermannTyton popis: REPLACEMENT BLADE FOR MARK 9 Stiahnuť MK9-221.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>MK9090FE-R52 výrobcovia: Ohmite popis: RES 909 OHM 1/4W 1% AXIAL Stiahnuť MK9090FE-R52.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>MK9 výrobcovia: HellermannTyton popis: MARK 9 T18-T250 CTT20-CTT60 Stiahnuť MK9.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>MK9HT výrobcovia: HellermannTyton popis: MARK 9 HIGH TENSION TOOL Stiahnuť MK9HT.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>MK9173-15CS08LFT výrobcovia: IDT (Integrated Device Technology) popis: IC VIDEO GENLOCK PLL 8-SOIC Stiahnuť MK9173-15CS08LFT.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>MK9173-01CS08 výrobcovia: IDT (Integrated Device Technology) popis: IC PLL VIDEO GENLOCK 8-SOIC Stiahnuť MK9173-01CS08.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>MK9173-01CS08T výrobcovia: IDT (Integrated Device Technology) popis: IC PLL VIDEO GENLOCK 8-SOIC Stiahnuť MK9173-01CS08T.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>MK9173-15CS08T výrobcovia: IDT (Integrated Device Technology) popis: IC PLL VIDEO GENLOCK 8-SOIC Stiahnuť MK9173-15CS08T.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>MK9P-109 výrobcovia: HellermannTyton popis: REPLACEMENT BLADE MK9P-MKPUA</p> <p>RFQ</p>

Súvisiace značky

IDT (Integrated Device Technology) MK9173-15CS08
 Cena MK9173-15CS08
 Datasheet MK9173-15CS08 PDF
 Sklad MK9173-15CS08
 IDT (Integrated Device Technology) MK9173-15CS08
 IDT (Integrated Device Technology) MK9173-15CS08
 IDT, Integrated Device Technology Inc MK9173-15CS08

Distribútor MK9173-15CS08
 Obrázky MK9173-15CS08
 MK9173-15CS08 Stiahnutie údajového listu
 Kúpte si MK9173-15CS08
 Dodávateľ IDT (Integrated Device Technology)
 IDT MK9173-15CS08
 Integrated Device Technology (IDT) MK9173-15CS08

Dodávateľ MK9173-15CS08
 Obrázok MK9173-15CS08
 Datasheet MK9173-15CS08
 Kúpte si IDT (Integrated Device Technology) MK9173-15CS08
 Distribútor IDT (Integrated Device Technology)
 IDT (Integrated Device Technology) MK9173-15CS08